NÁVRH ZMĚN OPROTI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A PŘÍPRAVĚ STAVEB

INVESTIČNÍ OPATŘENÍ DLE MMD - S VYSOKOU PRIORITOU

Označení	Číslo silnice	Popis	Kategorie
MMD-02	II/603	Přeložka Turovec	S 7,5
		Úprava křižovatky se silnicí III/1556 C. Hrnčíře - hranice okresu s C	
MMD-06A	II/156	Úprava křižovatky Střeziměř	S 7,5
MMD-06	II/156	Přeložka Dolních a Horních Dubu	S 7,5
MMD-07A	MÚ/354	Rekonstrukce sil. MÚ/354 v úseku mimo zastavěné území	S 7,5
MMD-10A		II/121, III/173,	
MMD-12	III/173	Úprava křižovatky III/121 a III/173 a III/175	
MMD-12A	MÚ/210	Úprava křižovatky II/22 v MÚ/210	
MMD-13A	II/156	Úprava křižovatky II/156 a III/15611 Dolní Nivákovice	S 7,5
MMD-16A	III/148, III/1483	Úprava křižovatky III/148 v III/1483	
MMD-16B	III/181	Úprava mimoúrovňové křižovatky III/181 a II/156	S 7,5
MMD-21A	III/140	Rekonstrukce a rekonstrukce křižovatky Přeštice - Plzeň	S 7,5
MMD-26A	III/157	Rekonstrukce sil. III/157 – rozšíření Kaplice - Nádraží	S 7,5
		Rekonstrukce sil. III/1428 - úsek III/1481 - konec úseku Veřejná cesta k	
MMD-26B	III/14128	křižovatce sil. III/1481 a III/14128	S 6,5
MMD-30A	III/1481, III/1483	Úprava křižovatky III/1481 a III/1483	
MMD-42A	III/157, III/1573	Úprava křižovatky III/157 a III/1573	
MMD-43A	III/157, III/1577	Úprava křižovatky III/157 a III/1577 (Čeřenice a)	
MMD-46A	III/157, III/159	Úprava křižovatky III/157 a III/159	
MMD-47A	III/159, III/1617	Úprava křižovatky III/159 a III/1617	
MMD-48A	III/159, III/1630	Úprava křižovatky III/159 a III/1630	
MMD-50A	III/159, III/2641,		
MMD-50B	III/1630	Úprava křižovatky III/159 a III/2641 a III/1630	
MMD-53	II/164	Rekonstrukce sil. II/164 před Dl	S 7,5
MMD-54	II/164	Rekonstrukce sil. II/164 Nové Sedlo - Zbiroh	S 7,5
MMD-55A	III/151, III/154	Úprava křižovatky sil III/151 a III/154	
MMD-56	III/28	Obchvat Nová Bystřice	S 7,5

INVESTIČNÍ OPATŘENÍ DLE MMD - SE STŘEDNÍ PRIORITOU

Označení	Číslo silnice	Popis	Kategorie
MMD-03	II/103	Obchvat Českých Velenic - Západ	S 7,5
MMD-06B	II/143	Úprava a rekonstrukce sil. II/143/42 tah sil. III/143 - Hrkalka	S 7,5
MMD-09A	III/1734	Úprava křižovatky III/1734 v Mi	
MMD-11A	II/139	Úprava sil. II/139 Rabyně/obce	S 6,5
MMD-13C	III/1709, III/1708, III/1709	Úprava křižovatky III/170 a III/1708 a III/1709 (Špic)	
MMD-15B	II/142	Úprava a rekonstrukce sil. II/142 Příbram, Obci Kolečín	S 7,5
MMD-16	II/157	Přeložka Ledenice	S 7,5
MMD-17A	II/105	Rekonstrukce sil. II/105 Veselčice - Milevsko	S 7,5
MMD-19C	III/1401	Úprava a přeložka sil. III/1401 - Dopravně nebezpečná místo	
MMD-22	II/105	Průtah Týnou nad Vlt	S 7,5
MMD-23A	II/144	Rekonstrukce sil. II/144 Vápno - Čemětice	S 7,5
MMD-24A	II/144	Rekonstrukce sil. II/144 Újezdec - Vlach. Brezi - Hvožnic	S 7,5
MMD-25A	III/1522	Rekonstrukce sil. III/1522 u obce Nahořany	S 6,5
MMD-27A	II/157	Rekonstrukce sil. II/157 U Hrušovského Mostu	S 7,5
MMD-28A	II/157	Rekonstrukce sil. II/157 za Březnicí (před hr.	S 7,5
MMD-30A	II/145	Rekonstrukce sil. II/145 - úsek II/141 - Nětčice	S 7,5
MMD-31	II/145	Průtah Nětčicí	S 7,5
MMD-32	II/105	Průtah Hlubokou Vlt.	S 7,5
MMD-35	II/157	Přeložka Borovany	S 7,5
MMD-36A	III/10575	Úprava křižovatky sil. III/10575 s železnicí u Hrdějovic Dopravně nebezpečná místo	
MMD-37A	II/123	Rekonstrukce sil. II/123 Vitkovice - III/1231	S 7,5
MMD-39	II/137	Obchvat Města Vodice	S 7,5
MMD-41A	II/409	Rekonstrukce sil. II/409 Hejdovy - Hroby	S 7,5
MMD-42B	II/137	Rekonstrukce sil. II/137 - úsek Slapy - Sedlečnice U Blechyně	S 7,5
MMD-44	II/122	Průtah Blechyní	S 7,5
MMD-51	II/105	Přeložka sil. II/105 úsek Bydlečín most - III/10534	S 7,5
MMD-57	II/141	Průtah Blažejovicí	S 7,5
MMD-58	II / 151	Průtah na východní Čáslí Kunžáku	S 6,5
MMD-59	II/152	Průtah Lišovem	S 7,5

INVESTIČNÍ OPATŘENÍ DLE MMD - S NÍZKOU PRIORITOU

Označení	Číslo silnice	Popis	Šířka
MMD-04	II/154	Spojnice silnic II/24 + II/154	7,5

STAVBY NEDOPORUČENÉ K REALIZACI

Označení	Č. silnice	Popis	Regionální prioritizace VYSOKÝ	STŘEDNÍ	NÍZKÝ
DC	II/11	JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT U OLARY	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DC	II/11	VÝCHODNÍ OBCHVAT U OLARY	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DE	II/11	JIŽNÍ OBCHVAT ODOLENE	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI	II/156	SEVERNÍ OBCHVAT TRHOVÉ SVINY	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI1	II/122	NOVÝ ÚSEK SILNICE JIŽNĚ OD BECHYNĚ	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI1A	II/156	PŘELOŽKA BLAŽEJOVICE	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI2	II/142	PŘELOŽKA BAVOROV	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI3A1	II/151	MALÝ OBCHVAT VEVČÍCH (SEVEROVÝCHODNÍ ČÁST KUNŽAKU)	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI3A2	II/151	OBCHVAT PROSTŘEDNÍ ČÁSTI KUNŽAKU	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI3A	II/154	OBCHVAT OSTŘOV	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI3B	II/154	PŘELOŽKA SEVERNÍ SVINY	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI3C	II/154	ÚSEK ŽÁR - NOVÉ HRADY (ZÁPAD)	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI3D	II/154	OBCHVAT NOVÉ HRADY	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI4	II/162	PŘELOŽKA VĚTŘNÍ	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI4A1	II/163	ÚSEK ČERNÁ V POŠUMAVÍ - VŘESNÁ	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI5A1	II/410	ÚSEK LIBLICE	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DI5A2	II/410	ÚSEK LIDEČNÉ	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DK1	III/3577	NUDLOV – ADAMOV – HŮRY	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DK1A21	II/154	PŘELOŽKA HLUBOČ	NEDOPORUČENO K REALIZACI		
DK1-95	II/1433	ZPŘÍMĚNÍ OBCHVAT	NEDOPORUČENO K REALIZACI		

LEGENDA:

- MMD-04 — Investiční opatření dle zpracovatele (MMD) - s VYSOKOU PRIORITOU dle hodnocení MMD
- MMD-03 — Investiční opatření dle zpracovatele (MMD) - se STŘEDNÍ PRIORITOU dle hodnocení MMD
- MMD-04A — Investiční opatření dle zpracovatele (MMD) - s NÍZKOU PRIORITOU dle hodnocení MMD
- Investiční opatření nedoporučené k realizaci
- Investiční opatření na nadřazené silniční síti (D, R5, I. třídy) příp. jiných investorů

Mott MacDonald

Ředitel projektu: Ing. Ondřej Kokeš
Vypracoval: Ing. Petr Dvořák
Schválil: Ing. Ondřej Kokeš

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.
Nárožní 964/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 221 412 800
Fax: +420 221 412 810
e-mail: mottmac@mottmac.cz
Web: www.mottmac.cz

Objednatel: KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE

Název akce:
KONCEPCE OPTIMALIZACE DOPRAVNÍ SÍTĚ NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Datum: březen 2011
Měřítko:
Číslo zakázky: 265 492

Název výkresu:
NÁVRH ZMĚN OPROTI ÚPD A PŘÍPRAVĚ STAVEB
JIHOČESKÝ KRAJ

Číslo soupravy:
Číslo výkresu: B.3.4