

Obec			Val
ORP	Soběslav	Počet obyvatel	224
ICZUJ	553255	Počet ohrožených obyvatel	35
Vodní toky	Lužnice		
	Nežárka		
	Vřesenský potok		
Popis současného stavu			
	<p>V k.ú. Hamr je při povodních na Nežárce ohroženo 18 domů, které jsou zaplavovány již při Q_{20}. U limnigrafu je problém nedostatečná kapacita koryta Nežárky, ostrov zamezující volný průtok při povodních, koryto je zanesené a zarostlé. V úseku pod mostem jsou v korytě usazeniny. Původní koryto Nežárky vedlo za bývalým mlýnem doleva, dnes vzniklý meandr způsobuje vzduť vody za povodní, kdy se střetávají vody přitékající od malého mostu (ve směru Vřesenského potoka) s proudem v Nežárce. Most na Vřesenském potoce je z velké části zanesen splaveninami, koryto potoka je také zanesené a zarostlé. V minulosti byla odstraněna zemní hrázka na jih od Hamru (V Komárku).</p>		
Popis navrhovaných opatření		Odhad nákladů	tis. Kč
	<p>Návrh protipovodňových opatření nemá obec zpracován. Pro úpravu odtokových poměrů je v rámci Koncepce možné navrhnout pročištění a zkapacitnění koryta Nežárky u limnigrafu, kde přirozený práh ve dně působí vzduť, úpravu trasy toku od mostu po limnigraf do stavu, který byl přibližně v minulosti. Dále se navrhuje navýšení a obnova ochranné zemní hrázky v lokalitě U Komárku a pročištění Vřesenského potoka a mostku.</p>		6 500
Mapa	1 : 14 000		