

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č. R. 8
Došlo: 25 -10- 2018	Sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01NTDWU

Žádost o prodloužení termínu dokončení výměny zdroje tepla a o změnu SVT tepelného čerpadla

Dobrý den,

z níže uvedených důvodů žádám o prodloužení termínu dokončení výměny zdroje tepla uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II., číslo smlouvy SDO/OEZI/5928/2018, registrační číslo 2.1/2017/2798 a o změnu SVT kódu tepelného čerpadla na SVT 20836.

V říjnu 2017 mi bylo v rodinném domě na adrese [redacted] 378 73 Bavorov nainstalováno tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric Zubadan Inverter 11,2 kW. Koncem října 2017 jsem podal žádost o kotlíkovou dotaci, která mi byla schválena a v květnu 2018 se mnou byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace č. smlouvy SDO/OEZI/5928/2018, registrační číslo 2.1/2017/2798, s termínem realizace výměny tepla do 27. 9. 2018.

Koncem června 2018 jsem předložil na krajský úřad závěrečné vyúčtování a 6. 9. 2018 jsem byl vyzván administrátorkou k jeho doplnění, přičemž jedním z požadavků bylo doručení štítku vnitřní jednotky čerpadla. Štítek jsem na vnitřní jednotce nenalezl, proto jsem se obratem snažil kontaktovat firmu 2K PRO s.r.o., která čerpadlo instalovala, aby štítek doplnila. Ta však v mezidobí změnila jednatele, přestala komunikovat a nebylo možné žádné další dokumenty získat.

Kontaktoval jsem proto dodavatele čerpadel Mitsubishi, který mě odkázal na prodejce a montážní firmu GEOSUN s.r.o., která přislíbila dodání štítku vnitřní jednotky a potvrzení záruky. Po prohlídce nainstalovaného čerpadla mi technik firmy GEOSUN s.r.o. sdělil, že vnitřní jednotka není originální a neodpovídá technicky tepelnému čerpadlu pod SVT kódem 20832, které mi dle protokolu o uvedení do provozu bylo nainstalováno a které jsem v roce 2017 také uhradil firmě 2K PRO s.r.o. Firma GEOSUN s.r.o. mi jako jediné možné řešení vzniklé situace nabídla za další úhradu výměnu vnitřní jednotky tak, aby vznikl správný set celého tepelného čerpadla s tím, že tím ale dojde ke změně SVT kódu na SVT 20836.

Protože jsem jako laik nebyl schopen rozpoznat, že vnitřní jednotka čerpadla dodaná v roce 2017 firmou 2K PRO s.r.o. neodpovídá kódu SVT 20382 a o existenci problému s vnitřní jednotkou jsem se dozvěděl až v září 2018 poté, co jsem byl vyzván v rámci kontroly závěrečného vyúčtování k doplnění fotografie štítku vnitřní jednotky čerpadla a věc jsem zkontualoval s dalšími odborníky, nebylo již možné pro dořešení problému dodržet stanovený termín 27. 9. 2018 (realizace dle smlouvy), protože vyjasnění celé věci vyžadovalo intenzivní komunikaci s administrátorkou mé žádosti a s jiným prodejcem. Firmou 2K PRO s.r.o. jsem byl uveden v omyl, vzhledem ke změně jejího jednatele a nekomunikaci nejsem schopen s danou firmou již věc napravit.

Prosím proto o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla do 31. 12. 2018, abych byl schopen zajistit instalaci správné vnitřní jednotky tak, abych měl i za cenu dalších výdajů nainstalován certifikovaný výrobek podporovatelný v rámci kotlíkových dotací.

Velice se omlouvám za komplikace, které ale nebyly způsobeny mnou, nýbrž nesolidností instalující firmy 2K PRO s.r.o., a které jsem dopředu nebyl schopen identifikovat.

Předem děkuji za vstřícnost a za kladné posouzení mé žádosti.

S pozdravem

Miroslav Hucek

[redacted] 387 73 Bavorov

25. 10. 2018