

Obec		Žďár	
ORP	Písek	Počet obyvatel	242
ICZUJ	598861	Počet ohrožených obyvatel	70
Vodní toky	Blanice Tálínský potok Bezejmenný potok (Blanička)		
Popis současného stavu			
	Obcí protéká bezejmenný vodní tok, po jejím západním okraji mimo intravilán Tálínský potok. Zápavy jsou způsobeny Blanicí, která se před mostem na silnici E 49 a především na místní komunikaci Protivín - Myšenec široce rozlévá (šířka rozlivu na pravém břehu je až 1600 m). Menší problémy působí bezejmenný potok, kde je pod obcí nefunkční hrazení.		
Popis navrhovaných opatření		Odhad nákladů	tis. Kč
	Ohrázování vůči záplavě Blanice se jeví jako nereálné, protože by bylo při povodni nutné přečerpávat veškeré průtoky bezejmenného potoka, jehož přeložka na severní okraj obce se zaústěním do Tálínského potoka je vzhledem k výškovým poměrům obtížně uskutečnitelná. Zkapacitněním otvorů výše uvedených mostů by se pravděpodobně šířka záplavy omezila, tuto možnost by bylo třeba ověřit modelovým výpočtem. Pro obec Žďár není možné za daných okolností navrhnout konkrétní opatření.		
Mapa	1 : 10 000		
Na druhém listu.			