

## **3107\_007\_17 Vilín**

### **podklady**

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

Vilín (666 - 676 m n.m.) - místní část obce Chyšky se nachází cca 1,5 km severně od obce Chyšky. V obci je trvale hlášeno 21 obyvatel (rok 2001). Obec předpokládá do budoucna stagnaci počtu obyvatel.

### **vodovod**

Obec Vilín nemá vybudován vodovod. Obyvatelstvo je zásobováno pitnou vodou z vlastních domovních studní. Množství vody ve studních je dostačující, kvalita vody není známa, podle sdělení OÚ je však spíše špatná.

V obci není zdroj požární vody.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost osady a její malý rozvoj se neuvažuje s výstavbou vodovodu. Zásobování pitnou vodou se nebude v blízké budoucnosti měnit, je však třeba sledovat kvalitu vody v jednotlivých studních a v případě, že voda nebude vyhovovat Vyhlášce 376/2000Sb., bude nutná úprava vody ve studních nebo si obyvatelé zajistí dostatek pitné vody ve formě balené pitné vody.

### **kanalizace**

Obec Vilín nemá vybudovanou kanalizaci.

Hlavními odpadními vodami obce jsou splaškové vody z domácností, které jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k velikosti osady a počtu trvale bydlících obyvatel se nepředpokládá změna odkanalizování obce.