



Snímek č. 1- budova s růžovou omítkou = učebny *Školy*, žlutá budova v pozadí = předmět prodeje; č. 2- předmětný objekt, pohled z Lidické ulice



Snímek č. 3 - modrá budova = sídlo *Školy*, vlevo předmětný objekt; č. 4 - pohled na předmětný objekt ze dvora hlavní budovy *Školy*



Snímek č. 5 - pohled na předmětný objekt z cesty od muzea, vpravo kostel; č. 6 - dtto, ze snímku je patrné zapuštění předmětného objektu do terénu



Snímek č. 7 - vlevo předmětný objekt, vpravo průchod od muzea k hlavní budově Školy; č. 8 - detail pukliny ve zdi předmětného objektu za průchodem



Snímek č. 9 - detail stavu zdiva a omítek; č. 10 - pohled na vstupní bránu od muzea z Lidické ulice, vpravo předmětný objekt, v pozadí kostelní věž



Snímek č. 11 - I. NP interiér - stav omítek (vlhkost, plíseň); č. 12 - dtto



Snímek č. 13 - I. NP interiér - stav omítek; č. 14 - dtto



Snímek č. 15 - I. NP interiér - stav omítek; č. 16 - dtto